


Budík s projekciou a teplomerom TC21


NÁVOD K POUŽITIU

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Budík



Bezdrôtové čidlo




Vloženie batérií



Pre zaistenie správnej prevádzky si prosím prečítajte tento návod k používaniu a uschovajte si ho. Prístroj je konštruovaný pre ľahké nastavenie. Je potrebné, aby nasledujúce kroky boli vykonané v správnom poradí. Vložte prosím batérie do hodín s projektorom skôr ako do diaľkového čidla.

1. Zdvihnite kryt batérií na zadnej strane hodín. Vložte 2 batérie typu AA podľa polaritu vyznačenej v priehradke na batérie. Potom zavrite batériový priestor, až kým kryt zacvakne.
2. V spodnej časti LCD displeja sa rozsvieti ikonka pomlčky (---), hodiny sa teraz môžu synchronizovať so vzdialeným čidlom (čidlami) pre tepelný signál.

Postup synchronizácie s bezdrôtovým čidlom

1. Odklopte stojanček na čidlo uvoľnením pružiniek v spodnej časti.
2. Použite malý krížový skrutkovač pre odstránenie skrutiek na kryte batérií.
3. Potom vložte 2 batérie typu AAA podľa polaritu vyznačenej v priehradke na batérie.
4. Po vložení batérií začne čidlo automaticky vysielat' teplotný signál do hodín s projektorom v 30sekundových intervaloch. Alebo môžete použiť špičku guľôčkového pera apod., stlačiť a podržať na 2 sekundy tlačidlo „TX“ a čidlo vyšle signál do hodín.
5. Hodiny zobrazia ikonku „“ a teplotný údaj.
6. Po dokončení synchronizácie vložte gumové tesnenie do drážky v kryte, zatvorte kryt batérií, dotiahnite skrutky zaistíte stojanček.





Rádiom riadené hodiny DCF 77

Po vložení batérií do hodín a po troch minútach od synchronizácie s čidlom 1 začne automaticky blikať symbol vežičky „“, ktorá označuje, že hodiny vyhľadávajú rádiom riadený DCF signál. Vstavané, rádiom riadené hodiny sú nastavené tak, aby sa automaticky synchronizovali v rozsahu rádiového signálu DCF 77. Keď hodiny začnú signál prijímať, rozsvieti sa symbol vežičky „“; tento **proces pozastaví všetky manuálne nastavenia**.

Kompletný príjem trvá väčšinou cca 2 – 4 minúty v závislosti na sile signálu. Po dokončení príjmu prestane blikať ikonka príjmu rádiového signálu.

Poznámka

Hodiny sa nedajú ručne nastavovať, keď svieti symbol vežičky „“.

- Pokiaľ chcete deaktivovať funkciu rádiovo riadených hodín, aby ste mohli pokračovať v nastavovaní, stlačte raz tlačidlo „“ a symbol vežičky „“ príjmu rádiového signálu zmizne.
- Pre obnovenie tejto funkcie stlačte tlačidlo „“ a pridržte ho po dobu 3 sekúnd. Symbol vežičky „“ príjmu rádiového signálu začne svietiť a začne sa príjem.

Nastavenie času, prepočet časového pásma, nastavenie kalendára, jazyka a teplotného údaj

1. Stlačte tlačidlo „SET“ a 3 sekundy ho podržte. Začne blikať 12 alebo 24 hr (12- alebo 24hodinový formát zobrazovania času).
2. Tlačidlom „-“ alebo „+“ vyberte požadovaný formát a potom stlačte „SET“ pre potvrdenie.
3. Začnú blikať číslice hodín. Tlačidlom „-“ alebo „+“ nastavte požadovaný čas (každým stlačením tlačidla zvýšite alebo znížite číslicu o jednu. Podržaním tlačidla sa zmena zrýchli.). Stlačte tlačidlo „SET“ pre potvrdenie.
4. Začnú blikať číslice minút. Opakujte rovnaký postup pre nastavenie minút, prepočet časového pásma (alternatívne časové pásmo T2), nastavenie jazyka, formátu zobrazovania mesiac/deň alebo deň/mesiac, rok (od 2001 do 2050), nastavenie aktuálneho mesiaca a dňa (automatický výber pracovných dní) a zobrazovanie teploty v °C alebo °F.


Poznámka:

Pri nastavovaní času sú sekundy automaticky vynulované na 0:00. Pokiaľ pri nastavovaní času, dáta alebo funkcie denného budenia nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu 10 sekúnd, program sa automaticky vráti z režimu nastavovania do bežného režimu.

Zobrazenie T1, T2 alebo automatické prepínanie








Stlačte „T1/T2“ a vyberte zobrazenie T1, T2 alebo možnosť automatického prepínania medzi dvoma režimami.

Nastavenie budíka 1 (A1) a budíka 2 (A2)

1. Stlačte tlačidlo „A1/A2“ a vyberte A1 alebo A2, zobrazí sa vybraný budík a číslice času (0:00).
2. Stlačte tlačidlo „SET“ a pridržte ho po dobu 3 sekúnd. Začnú blikať číslice hodín.
3. Tlačidlom „-“ alebo „+“ nastavte požadovaný čas. Stlačte tlačidlo „SET“ pre potvrdenie.
4. Začnú blikať číslice minút. Tlačidlom „-“ alebo „+“ nastavte minúty a potvrďte tlačidlom „SET“.
5. Pre vybraný budík sa zobrazí symbol zvonku „...“, ktorý označuje, že budík bol aktivovaný.
6. Stlačte tlačidlo „“, aby ste funkciu budíka spustili alebo vypli.
7. Keď začne budík zvoniť, stlačte raz tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ pre dočasné vypnutie budíka na dobu 5 minút. (Každým stlačením tlačidla „SNOOZE/LIGHT“ predĺžite opakované budenie o 5 – 10 – 15 – 30 – 60 minút.)
8. Stlačte akékoľvek tlačidlo pre vypnutie zvonenia budíka (mimo tlačidla „SNOOZE/LIGHT“).
9. Postup v krokoch 1 – 8 opakujte pre druhý budík.

Teplotný výstražný signál

Prístroj sa dá naprogramovať, tak aby vyslal výstražný signál v prípade, keď teplota prekročí alebo sa zníži pred tým stanovený teplotný rozsah na jednotke s projektorom alebo na čidle.

1. Stlačte tlačidlo „ALERT“ a zapnite alebo vypnite funkciu výstražného signálu. Pri aktivovaní tejto funkcie sa objaví symbol „“.
2. Stlačte tlačidlo „ IN/OUT“ a vyberte izbovú „“ alebo vonkajšiu „“ teplotu.
3. Stlačte tlačidlo „ALERT“ a podržte ho 3 sekundy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nové nastavenie a rozsvieti sa ikonka hornej hranice „MAX“. Tlačidlami „+“ alebo „-“ nastavte požadovanú hornú teplotnú hranicu.
4. Stlačením tlačidla „ALERT“ potvrďte. Rozsvieti sa nové nastavenie a ikonka dolnej hranice „“. Pre jej nastavenie opakujte rovnaký postup ako v prípade nastavenia hornej teplotnej hranici. Stlačením tlačidla „ALERT“ potvrďte.
5. Pre nastavenie hodnôt iného teplotného rozpätia vyberte izbovú „“ alebo vonkajšiu „“ teplotu a opakujte kroky 1 – 4.

Keď sa objaví ikonka teplotnej výstrahy „MAX“, znamená to, že alarm pre nastavenú izbovú teplotu je aktívny. Pokiaľ je daný teplotný rozsah dosiahnutý alebo prekročený, alarm sa spustí a ikonka začne svietiť. Pre vypnutie alarmu stlačte tlačidlo „ALERT“.

Maximálna a minimálna teplota

- Pre načítanie záznamov o maximálnej alebo minimálnej teplote stlačte na 10 sekúnd tlačidlo „MAX/MIN“.
- Pre vymazanie zobrazených údajov o maximálnej a minimálnej teplote stlačte tlačidlo „MAX/MIN“ a podržte ho 3 sekundy.

Zobrazenie izbovej teploty, vonkajšej teploty alebo automatické prepínanie


Stlačte tlačidlo „▼ IN/OUT“ pre výber zobrazenia izbovej „☉“, vonkajšej „☉“ teploty alebo pre automatické prepínanie medzi nimi.

Aktivácia podsvietenia

Pri bežnej prevádzke sa displej podsvieti na dobu 5 sekúnd po stlačení tlačidla „SNOOZE/LIGHT“.

Predpoveď počasia

Aby ste získali presnú predpoveď počasia pre nasledujúcich 12 až 24 hodín, musíte v prístroji nastaviť poveternostné podmienky, napr. vyrovnaním barometrického tlaku v rôznych nadmorských výškach. Stlačte a na dobu 3 sekúnd podržte tlačidlo „+“ a stlačením tlačidla „-“ vyberte slnečno, polojasno, oblačno, daždivo alebo búrka.




Búrková výstraha

Pokiaľ prístroj zistí prichádzajúcu búrku, budú na displeji nepretržite svietiť symboly mraku a dažďa, podsvietenie displeja sa automaticky zapne na 5 sekúnd a spustí sa alarm po dobu 10 sekúnd (ten sa 3krát opakuje). Pre vypnutie stlačte akékoľvek tlačidlo.


Tlaková tendencia

Prístroj zaznamenáva tlakovú tendenciu za posledných 30 minút. Tlaková tendencia je znázorňovaná tromi spôsobmi:



Rovnako ako u všetkých predpovedí počasia nie je garantovaná 100% presnosť. Táto barometrická stanica s predpoveďou počasia má odhadovanú presnosť 75 %, kvôli zmenám podnebia je navrhnutá pre vnútorné používanie.. V klimatických podmienkach, kde dochádza k náhlým zmenám počasia (napr. zo slnečného na daždivé), bude táto barometrická stanica presnejšia ako v podnebí, kde sú zmeny počasia veľmi malé (napr. skoro stále slnečné).

3V AC/DC adaptér; 250mA



Použitie 3V AC/DC adaptéra

Pre nepretržitú projekciu obrazu na strop alebo stenu musí užívateľ použiť AC/DC adaptér.

1. Zapojte adaptér do DC konektora v spodnej časti prístroja.
2. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.
3. Prepínač dajte do polohy „PROJECTION ON“ (zapnutá projekcia) alebo „PROJECTION OFF“ (vypnutá projekcia), ktorá je umiestnená na ľavej strane jednotky.

Uvedenie projekcie do prevádzky

- Otáčajte šošovku projektoru, aby ste dosiahli požadovaný uhol projekcie na strop alebo na stenu.
- Zaostrovaním „◀ FOCUS ▶“ vyladíte ostrý obraz.
- Stlačte tlačidlo „ROTATE“ pre otočenie obrazu o 180° a vyplnenie zobrazovaného priestoru.

	Zdroj energie		
Prepínač projekcie	Batérie	Batérie & adaptér	Iba adaptér
PROJECTION OFF (vypnuté)	Projekcia je vypnutá	Projekcia je vypnutá	Zadná prevádzka.
PROJECTION ON (zapnuté)	Stlačte tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ a aktivujete projekciu na 10 sekúnd	Nepretržitá projekcia	Zadná prevádzka.

Tlačidlo ROTATE


Stlačením tohto tlačidla sa obraz otočí o 180°, tak aby vyplnil aktuálny uhol pohľadu.

Tlačidlo RESET

Toto tlačidlo je umiestnené vnútri batériového priestoru.

- Pokiaľ chcete vynulovať prístroj, stlačte toto tlačidlo.


Výmena batérií

Symbol nízkeho stavu batérií  sa zobrazí na displeji. Pre výmenu používajte vždy nové batérie tak, ako je uvedené v užívateľskej príručke; batérie vymieňajte vždy, ako náhle sa objaví táto ikonka. Nikdy nekombinujte nové a použité batérie, pretože použité batérie môžu vytečť.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


- Nečistite prístroj abrazívnymi alebo korozívnymi zlúčeninami. Môžu poškrabať plastové časti alebo skorodovať elektronické obvody.
- Nevystavujte prístroj nadmernej sile, prachu, teplote alebo vlhkosti, ktoré môžu mať za následok zlé funkčnosť prístroja, skrátenie jeho životnosti, poškodenie batérií a deformáciu častí.
- Nezasahujte do vnútorného zapojenia. Znemožníte tak záruku na prístroj a môžete spôsobiť poškodenie batérií alebo deformáciu jednotlivých častí.
- Nevystavujte prístroj extrémnym podmienkam ako priamemu slnečnému svetlu a silnému dažďu.
- V záujme predĺženia životnosti žiarovky je doporučené vypínať projektor počas dňa (keď sa nepoužíva).
- Pri odpojení adaptéra ho najprv odpojte z elektrickej zásuvky a potom zo spodného panelu prístroja.
- Než začnete prístroj používať, vždy si najskôr prečítajte návod k použitiu.

Špecifikácia

Doporučené teplotné rozhranie:	0 °C - + 50 °C
Doporučené pracovné rozhranie čidla:	-20 °C - + 50 °C
Rozsah prenosu:	maximálne 30 m v otvorenom priestore
Batérie:	2 x AA (LR06) (hodiny s projektorom) 2 x AA (LR03) (diaľkové čidlo)
Vysielacia frekvencia:	433,92 MHz
Hodiny:	rádiové riadené DCF 77, Quartz
Predpoveď počasia:	slnečno, polojasno, oblačno, daždivo, búrka
AC/DC adaptér:	3 V, DC, 0,25 A 
Projekčná vzdialenosť:	1,0 – 3,0 m

Prístroj môže byť citlivý na elektrostatický náboj. V prípade elektrostatického náboja alebo chybnjej funkcie prístroj vynulujte.

SK



Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/

Záruka a servis:

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....