



## NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CR-2008 TYP: WN03

Před použitím si tento návod pozorně přečtěte, aby jste předešli nechtěnému poškození výrobku.

### SPECIFIKACE:

- Halogenová žárovka: 6V 55W H3
- Svítivost: 1.000.000 cd
- Dosah svícení: 1600 m
- Doba svícení: 30 - 45 min. dle stavu akumulátoru
- Olověný akumulátor 6V 4Ah
- Nabíjení pomocí síťového adaptéru AC 230V, DC 12V 500mA nebo pomocí autoadaptéru
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a stříkající vodě
- Nastavitelná rukověť a ramenní popruh

### NABÍJENÍ:

#### Nabíjení pomocí síťového adaptéru:

Zapojte napájecí konektor do zdířky, která se nachází na boku svítilny. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Vypínač nechejte v poloze "OFF". Rozsvítí se LED dioda, která indikuje proces nabíjení. Pro plné nabití je svítilnu potřeba nabíjet 15 hodin.

#### Nabíjení pomocí autoadaptéru:

Zapojte napájecí konektor do zdířky, která se nachází na boku svítilny. Druhý konec vložte do autozásuvky. Vypínač nechejte v poloze "OFF". Rozsvítí se LED dioda, která indikuje proces nabíjení. Pro plné nabití je svítilnu potřeba nabíjet 12 hodin.

### VÝMĚNA ŽÁROVKY:

- Odšroubujte parabolu svítilny.
- Sejměte vodiče ze žárovky.
- Vyměňte poškozenou žárovku.
- Vložte novou žárovku.
- Nasad'te kontakty vodičů na žárovku.
- Zašroubujte parabolu svítilny.

### UPOZORNĚNÍ:

- Nabíjejte pouze prostřednictvím AC/DC adaptéru nebo autoadaptéru, které jsou součástí balení.
- Neprodlužujte délku nabíjení, může dojít k přepólování akumulátoru a jeho zničení.
- Zabráňte úplnému vybití svítilny, může dojít k přepólování akumulátoru a jeho zničení.
- Každé 3 měsíce z důvodu prevence svítilnu nabíjete, aby nedošlo k případnému poškození akumulátoru.
- Chraňte svítilnu před mrazem, může dojít k poškození případně znehodnocení akumulátoru.
- Snažte se předcházet nárazům, může dojít k poškození žárovky.
- Během nabíjení svítilnu nezapínejte ani neotvírejte, může dojít k poškození akumulátoru.
- Sklo se během svícení zahřívá.
- Svítilnu během užívání ničím nezakrývejte.
- Před uschováním nebo údržbou nechejte svítilnu vychladnout.
- Svítilnu skladujte na suchém a bezpečném místě v rozmezí teplot 5 až 25 °C.
- Neponořujte svítilnu do vody.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Nesvíťte přímo do očí, může dojít k poškození zraku.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- Záruční doba na svítilnu je 24 měsíců od data prodeje.
- Záruční doba na akumulátor je 6 měsíců od data prodeje.
- Na žárovku se záruka nevztahuje.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, poškození způsobené nesprávnou obsluhou nebo nedbalostí.



## NÁVOD NA OBSLUHU

MODEL: CR-2008

TYP: WN03

Pred použitím si tento návod pozorne prečítajte, aby ste predišli nechcenému poškodeniu výrobku.

### ŠPECIFIKÁCIA:

- Halogénová žiarovka: 6V 55W H3
- Svietivosť: 1.000.000 cd
- Dosah svietenia: 1600 m
- Doba svietenia: 30 - 45 min. podľa stavu akumulátoru
- Olovený akumulátor 6V 4Ah
- Nabíjanie pomocou sieťového adaptéra AC 230V, DC 12V 500mA alebo pomocou autoadaptéru
- Odolné voči poveternostným vplyvom a striekajúcej vode
- Nastaviteľná rukoväť a ramenný popruch

### NABÍJANIE:

#### Nabíjanie pomocou sieťového adaptéru:

Zasuňte napájací konektor do zdievky, ktorá sa nachádza na boku svietidla. Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky. Vypínač nechajte v polohe "OFF". Rozsvieti sa LED dióda, ktorá indikuje proces nabíjania. Pre plné nabitie je svietidlo potrebné nabíjať 15 hodín.

#### Nabíjanie pomocou autoadaptéru:

Zasuňte napájací konektor do zdievky, ktorá sa nachádza na boku svietidla. Druhý koniec zasuňte do autozásuvky. Vypínač nechajte v polohe "OFF". Rozsvieti sa LED dióda, ktorá indikuje proces nabíjania. Pre plné nabitie je svietidlo potrebné nabíjať 12 hodín.

### VÝMENA ŽIAROVKY:

- Odskrutkujte parabol svietidla
- Zložte vodiče so žiarovky
- Vyberte poškodenú žiarovku
- Vložte novú žiarovku
- Nasadíte kontakty vodičov na žiarovku
- Zaskrutkujte parabol svietidla

### UPOZORNENIA:

- Nabíjajte iba prostredníctvom AC/DC adaptéru alebo auto adaptéru, ktoré sú súčasťou balenia.
- Nepredlžujte dĺžku nabíjania, môže dôjsť k prepólovaniu akumulátoru a jeho zničeniu
- Zabráňte úplnému vybitiu svietidla, môže dôjsť k prepólovaniu akumulátoru a jeho zničeniu
- Každé 3 mesiace z dôvodu prevencie svietidlo nabíte, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu akumulátoru
- Chráňte svietidlo pred mrazom, môže dôjsť k poškodeniu prípadne znehodnoteniu akumulátoru
- Snažte sa predchádzať nárazom, môže dôjsť k poškodeniu žiarovky
- Počas nabíjania svietidlo nezapínajte ani neotvárajte, môže dôjsť k poškodeniu akumulátoru
- Sklo sa počas svietenia zahrieva
- Svietidlo počas používania ničím nezakrývajte
- Pred uschovaním alebo údržbou nechajte svietidlo vychladnúť
- Svietidlo skladujte na suchom a bezpečnom mieste v rozsahu teplôt 5 až 25 °C
- Neponárajte svietidlo do vody
- Udržujte mimo dosahu detí
- Nesviette priamo do očí, môže dôjsť k poškodeniu zraku

### ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

- Záručná doba na svietidlo je 24 mesiacov od dátumu predaja
- Záručná doba na akumulátor je 6 mesiacov od dátumu predaja
- Na žiarovku sa záruka nevzťahuje
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia, poškodenia spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nedbalosťou.