


Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte.

Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

Zapojenie prírodného kábla

1. Vypnite prívod elektrickej energie.
2. Odklopte upevňovacie packy a odnímate plastový kryt.
3. Teraz je potrebné dať dole hliníkovú dosku s LED páskom. Stlačte dvojicu zaistovacích poistiek a odklopte dosku na jednej strane. to isté urobte na strane druhej.
4. Povoľte maticu pre kábel napájania a prestrčte kábel do tela svietidla.
5. Zapojte drôty do svorkovnice:
 - L: Fáza = hnedý, alebo červený kábel
 - N: Nulový vodič = modrý, alebo čierny kábel
 - : Uzemňovací vodič = zelenožltý kábel

Na svorkovnici aj na dne svietidla sú vyrazené príslušné symboly pre jednoduchú identifikáciu vodičov.
6. Teraz dotiahnite maticu, ktorá zaistuje prírodný kábel proti pohybu. Nasadte späť hliníkovú dosku a plastový kryt.

Montáž na stenu alebo na strop

1. Určite miesto, na ktoré chcete svietidlo umiestniť.
2. Na spodnej strane svietidla sú dva vrúbkované výrezy. Zmerajte si ich vzdialenosť a tú preneste na stenu alebo na strop. Pomocou plechových úchyto vyznačte štyri otvory pre vyvrtanie.
3. Vyvrtajte otvory, vložte do nich hmoždinky a priskrutkujte plechové úchyty.
4. Nasadte svietidlo na úchyty.
5. Zapnite prívod elektrickej energie.

Parametry

Model	WPT-36W-001	WPT-36W-002	WPT-54W-001
Vstup	AC 220 - 240V, 50Hz		
Príkion	36W		54W
Stupeň krytia	IP65		
Rozmery	1230x79x87mm		1570x79x87mm
Svetelný tok	4200lm		6500lm
Teplota svetla	5000K (studená biela)	4000K (neutrálna biela)	5000K (studená biela)
Materiál	PC		
Prevádzková teplota	-20°C až +55°C		

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika